

PREGÃO ELETRÔNICO – PEE 2025000095

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE MOBILIÁRIOS DE
AÇO PARA ATENDER AOS LABORATÓRIOS DE HARDWARE DO SENAC SÃO PAULO**

ANÁLISE E PARECER – LOTE 1 (BANCADAS)**ITEM 1 - BANCADA DE AÇO PARA LAB. DE HARDWARE (CANTO)****QTD.: 45 UNIDADES**

Os itens com lance de menor valor, apresentados pela empresa ELLAN S.A, foram submetidos à análise quanto ao cumprimento das especificações técnicas mínimas estabelecidas no Edital e na Diligência I. A seguir, serão detalhadas as avaliações ponto a ponto, indicando os aspectos que atendem e os que não atendem aos requisitos exigidos:

BANCADA DE AÇO PARA LAB. DE HARDWARE (CANTO)		
ITEM	SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA I	ANÁLISE E PARECER
PAR DE COLUNAS DIR/ESQ.	Esclarecer sobre a possibilidade de alterar a fixação do suporte da luminária. Com o suporte instalado acima da prateleira a altura ultrapassa os 2000MM.	Solicitação não atendida, no documento encaminhado a luminária permanece instalada acima da prateleira superior.
MESA	A informação relacionada a regulagem de altura não está clara, no edital é solicitado que a mesa deve possuir regulagem entre 75 à 100CM, solicitamos esclarecimento	Solicitação não atendida, no documento encaminhado consta regulagem de altura de

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: 11 3236 2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

	relacionado a regulagem de altura; O Tampo está fora da medida, no edital é exigido L= 615MM, na proposta a medida está 700MM, solicitamos esclarecimento sobre a possibilidade de ajuste da largura conforme solicitado em edital.	750 a 950MM, no edital é solicitado regulagem de altura de 750 a 1000MM, ou 75 a 100CM.
SISTEMA DE PÉS	Aparentemente o tubo frontal está muito próximo dos Pés dianteiros, com isso haverá dificuldade para (PNE) se aproximar da mesa, solicitamos esclarecimento se existe a possibilidade de recuo desse tubo em cerca de 40CM. No edital solicitamos sapatas com regulagem de altura, não localizamos no desenho o item mencionado, solicitamos esclarecer se as mesmas estão inclusas no fornecimento.	Ok, solicitação atendida.
PRATELEIRA INFERIOR	Solicitamos esclarecimento sobre o tipo de material utilizado para a produção da prateleira inferior.	Solicitação não atendida, no documento encaminhado não consta a informação relacionada ao tipo de material utilizado para a produção da prateleira inferior.
RÉGUA ELÉTRICA	Favor esclarecer o motivo pelo qual o desenho encaminhado apresenta apenas 06 tomadas (sendo 04 estabilizadas e 02 não estabilizadas), quando o edital exige o fornecimento de 08 tomadas (sendo 06	Ok, solicitação atendida.

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: 11 3236 2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

	estabilizadas e 02 não estabilizadas), resultando na ausência de 02 tomadas estabilizadas para atendimento integral ao quantitativo solicitado.	
RÉGUA DE DADOS	Considerando que o edital prevê o fornecimento de 05 conectores RJ45, solicitamos esclarecimento quanto à divergência identificada no desenho encaminhado, que apresenta apenas 03 conectores RJ45, resultando na ausência de 02 unidades para o atendimento integral do quantitativo exigido.	Ok, solicitação atendida.
SUPORTE ARTICULADO A GÁS VERTICAL	No edital solicitamos dois suportes articulados a gás vertical, ambos não constam no desenho, solicitamos esclarecimento se serão fornecidos os suportes articulados a gás e se haverá alteração nos valores apresentados.	Ok, solicitação atendida. Porém a fixação dos suportes está na parte externa do par de colunas, no edital é demonstrado que a fixação deve ocorrer na parte interna do par de colunas.
MANTA ANTIESTÁTICA 02 CAMADAS	No edital solicitamos manta antiestática com 02 camadas, sendo uma dissipativa e outra condutiva, no descritivo encaminhado consta o fornecimento de uma manta de borracha, solicitamos esclarecimento sobre a	Solicitação não atendida, no documento encaminhado consta que a manta será com duas camadas dissipativas, no edital é solicitado uma camada dissipativa e outra condutiva.

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: 11 3236 2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

	possibilidade de alteração no tipo de manta fornecida junto a bancada.	
--	--	--

ITEM 02 – BANCADA DE AÇO PARA LAB DE HARDWARE (CENTRAL)

QUANTIDADE: 70 UNIDADES

BANCADA DE AÇO PARA LAB DE HARDWARE (CENTRAL)		
ITEM	SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA I	ANÁLISE E PARECER
PAR DE COLUNAS DIR/ESQ.	No edital consta a altura de 1200MM, porém no desenho encaminhado à altura é de 1020MM, solicitamos esclarecer se há a possibilidade de ajustar a altura conforme edital.	Ok, solicitação atendida.
MESA	A informação relacionada a regulagem de altura não está clara, no edital é solicitado que a mesa deve possuir regulagem entre 75 à 100CM, solicitamos esclarecimento relacionado a regulagem de altura; O Tampo está fora da medida, no edital é exigido L= 615MM, na proposta a medida está 700MM, solicitamos esclarecimento sobre a	Não atendido, no documento encaminhado consta regulagem de altura de 750 a 950MM, no edital é solicitado regulagem de altura de 750 a 1000MM ou 75 a 100CM.

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: 11 3236 2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

	possibilidade de ajuste da largura conforme solicitado em edital.	
SISTEMA DE PÉS	Aparentemente o tubo frontal está muito próximo dos Pés dianteiros, com isso haverá dificuldade para (PNE) se aproximar da mesa, solicitamos esclarecimento se existe a possibilidade de recuo desse tubo em cerca de 40CM. No edital solicitamos sapatas com regulagem de altura, não localizamos no desenho o item mencionado, solicitamos esclarecer se as mesmas estão inclusas no fornecimento.	Ok, solicitação atendida.
PRATELEIRA INFERIOR	Solicitamos esclarecimento sobre o tipo de material utilizado para a produção da prateleira inferior.	Não atendido, no documento encaminhado não consta a informação relacionada ao tipo de material utilizado para a produção da prateleira inferior.
RÉGUA ELÉTRICA	Favor esclarecer o motivo pelo qual o desenho encaminhado apresenta apenas 06 tomadas (sendo 04 estabilizadas e 02 não estabilizadas), quando o edital exige o fornecimento de 08 tomadas (sendo 06 estabilizadas e 02 não estabilizadas), resultando na ausência de 02 tomadas	Ok, solicitação atendida.

	estabilizadas para atendimento integral ao quantitativo solicitado.	
RÉGUA DE DADOS	Considerando que o edital prevê o fornecimento de 05 conectores RJ45, solicitamos esclarecimento quanto à divergência identificada no desenho encaminhado, que apresenta apenas 03 conectores RJ45, resultando na ausência de 02 unidades para o atendimento integral do quantitativo exigido.	Ok, solicitação atendida.
SUPORTE ARTICULADO A GÁS VERTICAL	No edital solicitamos dois suportes articulados a gás vertical, ambos não constam no desenho, solicitamos esclarecimento se serão fornecidos os suportes articulados a gás e se haverá alteração nos valores apresentados.	Solicitação atendida. Porém a fixação dos suportes está na parte externa do par de colunas, no edital é demonstrado que a fixação deve ocorrer na parte interna do par de colunas.
MANTA ANTIESTÁTICA 02 CAMADAS	No edital solicitamos manta antiestática com 02 camadas, sendo uma dissipativa e outra condutiva, no descritivo encaminhado consta o fornecimento de uma manta de borracha, solicitamos esclarecimento sobre a possibilidade de alteração no tipo de manta fornecida junto a bancada.	Não atendido, no documento encaminhado consta que a manta será com duas camadas dissipativas, no edital é solicitado uma camada dissipativa e outra condutiva.

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: 11 3236 2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

Após análise dos itens ofertados pela empresa ELLAN S.A., verificou-se que os produtos apresentados não atendem às especificações técnicas mínimas exigidas, conforme estabelecido no Edital e pedido de Diligência I. Os pontos de não conformidade foram devidamente registrados durante a avaliação ponto a ponto.

Diante da inobservância dos requisitos técnicos obrigatórios, **solicita-se a desclassificação da proposta da empresa ELLAN S.A.** e, em conformidade com os critérios estabelecidos no certame, **a convocação da empresa classificada na sequência para continuidade do processo.**

São Paulo, 04 de novembro de 2025.

André Luiz Santos de Andrade
Comprador

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: 11 3236 2101
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br